

Fitzův atlas vad nátěrů


Fitzův atlas popisuje širokou škálu vad nátěrů a každou detailně popisuje.

Díky Fitzovu atlasu dokonale porozumíte jednotlivým vadám, zjistíte, co je způsobuje a možné řešení těchto problémů.

Publikace obsahuje více jak 180 barevných fotografií díky kterým uživatel rychle získá přehled o této oblasti a možné úskali při aplikace nátěrových hmot.

Obsah

- Vady při svařování: svary, praskliny, porozita povrchu, trhliny
- Povrchové úpravy: příprava povrchu, kontaminace olejem
- Povrchové vady: podrobný seznam možných defektů včetně puchýřovatení, křídovatení, praskání, pomerančové kůry, eroze atd.
- Pohled pod mikroskopem: puchýře, bubliny, delaminace, póry apod.
- Vady způsobené mořským prostředím: znečištění živočichy, měkkýši, zanášení řasami a ostatními vodními rostlinami



Technická specifikace

Objednávací číslo	Popis
H99916043	Fitzův Atlas vad nátěrů
Rozměry	223 mm x 220 mm x 70 mm
Hmotnost	0,45 kg

www.gamin.cz/fitzuv-atlas